# 8. 踏切の安全性向上

# (1) 踏切の安全対策

### ▶全方向踏切警報灯

どんな方向からも見やす い警報灯です。



## ▶オーバーハング型警報機

遠くから踏切の存在が分かるように、高い位置に警報灯を設置しています。



## **▶列車進行方向指示器**

どちらから列車が接近しているかを表示する装置で、LED 化により視認性を高めています。



#### ▶踏切支障報知装置

通行人などが踏切道にて転倒 その他の理由により、列車を停 止させなければならない事態が 生じたとき、非常ボタンを押す ことにより列車に対して特殊信 号発光機の停止信号を現示させ る踏切保安装置です。京阪線の



全踏切道に設置が完了しています。

# ▶スリット型遮断かん

折れずに元の状態に戻りやすい遮断かんのことで、自動車などによる折損を防止します。 2020年度末時点で京阪線15ヵ所、大津線9ヵ所の踏切道に採用しています。




## ▶踏切障害物検知装置

踏切警報機作動中に障害物を検知すると、特殊信号発光機の停止信号を現示させるとともに、注意喚起の



警告ブザーを鳴動させる装置です。2020 年度末時点で京阪線110 カ所中92 カ所、大津線111 カ所中40 カ所の踏切道に設置しています。

また、2020年3月から京町踏切道において、2次元レーザーレーダー式障害物検知装置の本使用を開始しました。これは、踏切道内の一定の高さの平面と踏切道出入口の垂直方向にレーザーを照射する方式で、従来の装置より検知性能を高めています。2020年6月からは丹波橋通踏切道でも本使用を開始しております。



# ▶踏切監視カメラ

踏切の状況確認や記録を目的とした監視カメ ラを設置しています。2020年度末時点で京阪 線の全踏切道に設置が完了しています。



踏切監視カメラが撮影した画像

# (2) 踏切での啓発活動

踏切を通行する歩行者や自動車の運転者に、踏 切の無理な横断をしないよう啓発活動を行ってい ます。



# (3) 京阪本線(寝屋川市・枚方市) 連続立体交差事業

2013 年 12 月の事業認可を受けて、大阪府の 都市計画事業として京阪本線(寝屋川市・枚方 市)連続立体交差事業に着手しました。

この事業は、香里園駅・光善寺駅・枚方公園駅の3駅を含む京阪本線約5.5kmを高架化するもので、21ヵ所の踏切が除去されることで、交通渋滞の緩和や運転保安度の向上につながります。



現況 (光<del>善寺</del>駅〜枚方公園駅間)



完成後 ※画像は現段階でのイメージです。